

# ЖСК "Энергетик"

14 июня 2017 года

## Проверки (1)

### Выявлены нарушения

№ 00150501613940

Орган контроля	Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Цель	Государственный контроль надзор за соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"
Уведомление	электронной почтой — 09.10.2015
Дата начала	Октябрь 2015
Длительность	20 дней
Тип	Плановая
Юр. адрес	644031, Омская обл, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 147
Факт. адрес	644031, Омская обл, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 147
Место объекта	В СООТВЕТСТВИИ С ФАКТИЧЕСКИМИ АДРЕСАМИ
Факт. дата пров.	15.10.2015 — 4 часа
Факт. ФИО пров.	Дядык Владимир Леонидович – главный государственный инспектор межрегионального отдела по государственному строительному надзору, надзору за СРО и подъемными сооружениями Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Иванов Константин Николаевич – государственный инспектор межрегионального отдела по государственному строительному надзору, надзору за СРО и подъемными сооружениями Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору/
Представитель	Данилов Виктор Владимирович — представитель ознакомлен с актом
Факт. место пров.	644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 147
Дата акта	22.10.2015
Место составл.	644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 147
Суть нарушения	<b>Нарушение 1</b> Не установлены плафоны светильников в машинных помещениях лифтов пассажирских уч. № 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747.
Предписание	Не установлены плафоны светильников в машинных помещениях лифтов пассажирских уч. № 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747.
Виновный	Данилов В.В
Основание	Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержден решением Комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011 г. Ст. 4, п. 1, 3; ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.12
Статус	Исполнено (Устранено в ходе проверки.)
Суть нарушения	<b>Нарушение 2</b> Не обозначено назначение электрических выключателей освещения в машинных помещениях лифтов рег № 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747.
Предписание	Не обозначено назначение электрических выключателей освещения в машинных помещениях лифтов рег № 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747.
Виновный	Данилов В.В.
Основание	Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержден решением Комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011 г. Ст. 4, п. 1; 3 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждено Министерством энергетики РФ от 13.01.2003 № 6; Глава 2.12, п. 2.12.5, п. 2.12.6
Статус	Исполнено (Устранено в ходе проверки)
Суть нарушения	<b>Нарушение 3</b> Не исправно устройство контроля скорости лифтов рег № 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747.
Предписание	Не исправно устройство контроля скорости лифтов рег № 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747.
Виновный	Данилов В.В.
Реквизиты предп.	30-ПВ-355/15
Дата предписания	22.10.2015
Основание	Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержден решением Комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011 г. , Приложения 1, п. 1.17
Срок выполнения	25.11.2015
Статус	Исполнено

	<b>Нарушение 4</b>
Суть нарушения	Не исключено попадания влаги с крыши машинного помещения на электрооборудование лифтов рег № 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747.
Предписание	Не исключено попадания влаги с крыши машинного помещения на электрооборудование лифтов рег № 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747.
Виновный	Данилов В.В.
Основание	Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержден решением Комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011 г. Ст. 4, п. 1; 3 ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.2
Статус	Исполнено
	<b>Нарушение 5</b>
Суть нарушения	В машинных помещениях лифтов пассажирских рег. № 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747 отсутствуют первичные средства пожаротушения (огнетушители)
Предписание	В машинных помещениях лифтов пассажирских рег. № 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747 отсутствуют первичные средства пожаротушения (огнетушители)
Виновный	Данилов В.В.
Основание	Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержден решением Комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011 г. Ст. 4, п. 1; 3 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждено Министерством энергетики РФ от 13.01.2003 № 6; Глава 1, п. 1.7.3
Статус	Исполнено (Устранено в ходе проверки)
	<b>Нарушение 6</b>
Суть нарушения	Двери и крышки люков для доступа в машинное помещения лифтов рег № 4742, 4745 не оборудованы замками, отпираемыми снаружи ключом, а изнутри помещения - без ключа.
Предписание	Двери и крышки люков для доступа в машинное помещения лифтов рег № 4742, 4745 не оборудованы замками, отпираемыми снаружи ключом, а изнутри помещения - без ключа.
Виновный	Данилов В.В.
Основание	Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержден решением Комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011 г. Ст. 4, п. 1; 3 ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8
Статус	Исполнено (Устранено в ходе проверки)